



PROBLÉMY V CYKLISTICKÉ DOPRAVĚ	
1	Nevyhovující technický stav povrchu v ulicích: Pod Punčochou, U Mlýna, Únětická, Skalní, Lomená, Sadová, Nad Vinicí.
2	Absence cyklistické infrastruktury na silnici II/240, kde je vysoká intenzita motorové dopravy, včetně nákladních vozidel.
3	Cyklostojany nesplňují parametry pro bezpečné odstavení jízdního kola.
4	Chybějící bezpečné propojení Únětická - U Školy a nevhodné vedení cyklotrasy 8100.
5	Ztížený průjezd křižovatkou Kralupská x Státenická - vysoká intenzita, vedlejší komunikace do kopce.

- PROBLÉMOVÁ MÍSTA - BODY**  
 problémové místo v cyklistické dopravě
- PROBLÉMOVÁ MÍSTA - LINIE**  
 problémové místo v cyklistické dopravě
- CYKLOTRASY**  
 cyklotrasy č. 0077  
 cyklotrasy č. 0077/8100  
 cyklotrasy č. 0078  
 cyklotrasy č. 0078/8100  
 cyklotrasy č. 8100

- PRVKY MAPOVÉHO PODKLADU**  
 silnice II. třídy  
 silnice III. třídy  
 místní a účelová komunikace  
 ostatní komunikace  
 budova  
 hřiště  
 vodní plocha  
 vodní tok  
 les  
 hranice řešeného území  
 hranice katastrálního území

OBJEDNATEL:  Obecní úřad Státenice Státenická 23, 252 62 Horoměřice www.statenice.cz		ZHOTOVITEL:  AFRY CZ s.r.o. Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 www.afry.cz	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. JIŘÍ LÁVIC	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. MARTIN PAVLŮ	VYPRACOVAL: Mgr. PAVEL KAŇKA	KONTROLOVAL: Mgr. MARTIN KOUKAL
AKCE: <b>DOPRAVNÍ STUDIE OBCE STATENICE</b>			
ČÁST:	ANALYTICKÁ ČÁST		
STAVEBNÍ OBJEKT:	-		
PŘÍLOHA:	Cyklistická doprava - stav		
KRAJ:	STŘEDOČESKÝ KRAJ	ČÁST:	PŘÍLOHA Č.:
DATUM:	02/2021	<b>B.1</b>	
STUPEŇ:	ST	<b>7</b>	
MĚŘÍTKO:	1:5 000	ČÍSLO PARE:	
Č. ZAKÁZKY:	2020/0144		